

# 国土交通省から 整備事業者の皆様へのお願い

- ▶ 平成30年5月から、タカタ製エアバッグのリコール未改修の場合、車検が通らなくなります。
- ▶ ユーザーから車検の依頼があったときは、事前に検索システムで確認をお願いします。

## 入庫から車検更新までのフロー

### 対象メーカー (※1)

- ・トヨタ
- ・レクサス
- ・ホンダ
- ・日産
- ・ダイハツ
- ・マツダ
- ・スバル
- ・三菱
- ・BMW
- ・いすゞ

「メーカー名」と「車台番号」の確認

対象メーカー(※1)か確認

いいえ

はい

車台番号でリコール改修済みか確認

【検索システムで確認】※裏面参照

改修済み

未改修

未改修

- ・ディーラー等と調整のうえ  
リコール改修
- ・改善措置済証の取得

改善措置済証  
の提出

車  
検  
更  
新

車検は更新されません!!

STOP



国土交通省